

	<p><b>Objekt:</b> Fotografie: zweiachsiger Durchgangswagen zweiter/dritter Klasse (Schrägansicht, Spurweite: 1435 mm), Reparaturwagen, 1914. Kostener Kreisbahn</p> <p><b>Museum:</b> Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p><b>Sammlung:</b> Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p><b>Inventarnummer:</b> FS 34732</p>
--	--

## Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist ein zweiachsiger Durchgangswagen zweiter und dritter Klasse in Schrägansicht abgebildet. Auftraggeber war die Kostener Kreisbahn. Laut Werksunterlagen handelt es sich um einen Reparaturwagen.

Bahnstrecke: Kostener Kreisbahn (Kosten / Kościan)

Waggennummer: Kostener Kreisbahn 11

Auftragsnummer: 7303

Inventarisierung im Werksarchiv: 16.04.1914

Spurweite: 1435 mm (Normalspur)

Eigengewicht: 18820 kg

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz

Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

## Grunddaten

Material/Technik:

Fotoplatte (Glas) / Trockenes  
Gelatineverfahren

Maße:

Objektmaße (LxB): 13 x 18 cm, Objektmaße  
(LxB): 5 1/8 x 7 1/16 inches

## Ereignisse

Hergestellt	wann	1914
	wer	AG für Fabrikation von Eisenbahn-Material zu Görlitz
	wo	

## Schlagworte

- Durchgangswagen
- Kreisbahn
- Normalspur
- Schienenfahrzeug