

	<p><b>Objekt:</b> Fotografie: zweiachsiger Durchgangswagen dritter Klasse, Gattung Ci, vermutlich Schadwagen-Reparatur (Längsansicht), Nichttoilettenseite, 1949.</p> <p><b>Museum:</b> Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p><b>Sammlung:</b> Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p><b>Inventarnummer:</b> FS 38710</p>
--	--

## Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist ein zweiachsiger Durchgangswagen dritter Klasse der Gattung Ci in Längsansicht vor Werkhalle 107 abgebildet. Es handelt sich vermutlich um eine Schadwagen-Reparatur für die Landesbahnen Brandenburg (LBB). Als Folge des 2. Weltkrieges waren im VEB Waggonbau Görlitz vor allem zwischen 1947 und 1949 - bei Bahnpostwagen bis 1952 - die Reparatur und zwischen 1949 und 1952 der Umbau einer beträchtlichen Anzahl von Schadwagen insbesondere der Deutschen Reichsbahn erfolgt.

Wagennummer: LBB 3005

Inventarisierung im Werksarchiv: 1949

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz  
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

## Grunddaten

Material/Technik:

Fotoplatte (Glas) / Trockenes  
Gelatineverfahren

Maße:

Objektmaße (LxB): 18 x 24 cm, Objektmaße  
(LxB): 7 1/16 x 9 7/16 inches

## Ereignisse

Hergestellt      wann      1949

wer

VEB Waggonbau Görlitz

wo

## Schlagworte

- 2. Weltkrieg
- Durchgangswagen
- Eisenbahnwagen
- Personenwagen (Eisenbahn)
- Reisezugwagen
- Schadwagen
- Schienenfahrzeug
- Sitzwagen