

	<p>Objekt: Fotografie: Durchgangswagen, vermutlich Schadwagen-Reparatur (Stirnansicht), Bremsseite, 1949.</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Sammlung: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventarnummer: FS 38711</p>
--	---

Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist ein vor Werkhalle 107 stehender Durchgangswagen mit der Bremsseite in Stirnansicht als vermutliche Schadwagen-Reparatur abgebildet. Es ist zu vermuten, dass es sich um den in FS 38710 abgebildeten zweiachsigen Durchgangswagen dritter Klasse der Gattung Ci mit der Waggennummer LBB 3005 handelt. Als Folge des 2. Weltkrieges waren im VEB Waggonbau Görlitz vor allem zwischen 1947 und 1949 - bei Bahnpostwagen bis 1952 - die Reparatur und zwischen 1949 und 1952 der Umbau einer beträchtlichen Anzahl von Schadwagen insbesondere der Deutschen Reichsbahn erfolgt.

Waggennummer: vermutlich LBB 3005
Inventarisierung im Werksarchiv: 1949

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Grunddaten

Material/Technik:	Fotoplatte (Glas) / Trockenes Gelatineverfahren
Maße:	Objektmaße (LxB): 18 x 24 cm, Objektmaße (LxB): 7 1/16 x 9 7/16 inches

Ereignisse

Hergestellt	wann	1949
-------------	------	------

wer

VEB Waggonbau Görlitz

wo

Schlagworte

- 2. Weltkrieg
- Durchgangswagen
- Eisenbahnwagen
- Personenwagen (Eisenbahn)
- Reisezugwagen
- Schadwagen
- Schienenfahrzeug
- Sitzwagen