

	<p>Object: Fotografie: Durchgangswagen, vermutlich Schadwagen-Reparatur (Stirnansicht), Nichtbremsseite, 1949.</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Collection: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventory number: FS 38712</p>
--	--

Description

Auf dem Werksfoto ist ein Durchgangswagen mit der Nichtbremsseite in Stirnansicht als vermutliche Schadwagen-Reparatur abgebildet. Es ist zu vermuten, dass es sich um den in FS 38710 abgebildeten zweiachsigen Durchgangswagen dritter Klasse der Gattung Ci der Landesbahnen Brandenburg (LBB) mit der Wagennummer LBB 3005 handelt. Als Folge des 2. Weltkrieges waren im VEB Waggonbau Görlitz vor allem zwischen 1947 und 1949 die Reparatur und zwischen 1949 und 1952 der Umbau einer beträchtlichen Anzahl von Schadwagen insbesondere der Deutschen Reichsbahn erfolgt.

Wagennummer: vermutlich LBB 3005
Inventarisierung im Werksarchiv: 1949

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Basic data

Material/Technique: Fotoplatte (Glas) / Trockenes Gelatineverfahren

Measurements: Objektmaße (LxB): 18 x 24 cm, Objektmaße (LxB): 7 1/16 x 9 7/16 inches

Events

Created	When	1949
---------	------	------

Who VEB Waggonbau Görlitz
Where

Keywords

- Durchgangswagen
- Passenger car
- Railroad car
- Reisezugwagen
- Rolling stock
- Schadwagen
- Sitzwagen
- World War II