

	<p>Objekt: Fotografie: Durchgangswagen, vermutlich Schadwagen-Reparatur (Innenansicht), Abteil dritter Klasse mit Mittelgang und Holzlattensitzbänken, Blick auf offene Tür zum Nachbarabteil, 1949.</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Sammlung: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventarnummer: FS 38713</p>
--	--

Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist ein Durchgangswagen mit einer Innenansicht eines Abteils dritter Klasse mit Mittelgang und Holzlattensitzbänken als vermutliche Schadwagen-Reparatur abgebildet. Das Bild gibt den Blick durch die offene Tür ins Nachbarabteil frei. Es ist zu vermuten, dass es sich um den in FS 38710 abgebildeten zweiachsigen Durchgangswagen dritter Klasse der Gattung Ci der Landesbahnen Brandenburg (LBB) mit der Waggenummer LBB 3005 handelt. Als Folge des 2. Weltkrieges waren im VEB Waggonbau Görlitz vor allem zwischen 1947 und 1949 die Reparatur und zwischen 1949 und 1952 der Umbau einer beträchtlichen Anzahl von Schadwagen insbesondere der Deutschen Reichsbahn erfolgt.

Waggennummer: vermutlich LBB 3005

Inventarisierung im Werksarchiv: 1949

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Grunddaten

Material/Technik:

Fotoplatte (Glas) / Trockenes
Gelatineverfahren

Maße:

Objektmaße (LxB): 18 x 24 cm, Objektmaße
(LxB): 7 1/16 x 9 7/16 inches

Ereignisse

Hergestellt	wann	1949
	wer	VEB Waggonbau Görlitz
	wo	

Schlagworte

- 2. Weltkrieg
- Durchgangswagen
- Eisenbahnwagen
- Personenwagen (Eisenbahn)
- Reisezugwagen
- Schadwagen
- Schienenfahrzeug
- Sitzwagen
- Zugabteil