

	<p><b>Objekt:</b> Fotografie: Durchgangswagen, vermutlich Schadwagen-Reparatur (Innenansicht), Abteil dritter Klasse mit Mittelgang und Holzlattensitzbänken, Blick auf geschlossene Tür zum Nachbarabteil, 1949.</p> <p><b>Museum:</b> Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p><b>Sammlung:</b> Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p><b>Inventarnummer:</b> FS 38714</p>
--	--

## Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist ein Durchgangswagen mit einer Innenansicht eines Abteils dritter Klasse mit Mittelgang und Holzlattensitzbänken in Blickrichtung geschlossener Tür zum Nachbarabteil als vermutliche Schadwagen-Reparatur abgebildet. Es ist zu vermuten, dass es sich um den in FS 38710 abgebildeten zweiachsigen Durchgangswagen dritter Klasse der Gattung Ci der Landesbahnen Brandenburg (LBB) mit der Waggennummer LBB 3005 handelt. Als Folge des 2. Weltkrieges waren im VEB Waggonbau Görlitz vor allem zwischen 1947 und 1949 die Reparatur und zwischen 1949 und 1952 der Umbau einer beträchtlichen Anzahl von Schadwagen insbesondere der Deutschen Reichsbahn erfolgt.

Waggennummer: vermutlich LBB 3005

Inventarisierung im Werksarchiv: 1949

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz  
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

## Grunddaten

Material/Technik:

Fotoplatte (Glas) / Trockenes  
Gelatineverfahren

Maße:

Objektmaße (LxB): 18 x 24 cm, Objektmaße  
(LxB): 7 1/16 x 9 7/16 inches

## Ereignisse

Hergestellt	wann	1949
	wer	VEB Waggonbau Görlitz
	wo	

## Schlagworte

- 2. Weltkrieg
- Durchgangswagen
- Eisenbahnwagen
- Personenwagen (Eisenbahn)
- Reisezugwagen
- Schadwagen
- Schienenfahrzeug
- Sitzwagen
- Zugabteil