

	<p>Objekt: Fotografie: dreiachsiger Durchgangswagen dritter Klasse (Längsansicht, Spurweite: 1435 mm), vermutlich Schadwagen-Reparatur, 1949.</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Sammlung: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventarnummer: FS 38715</p>
--	---

Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist ein dreiachsiger Durchgangswagen dritter Klasse in Schrägansicht abgebildet. Es handelt sich vermutlich um eine Schadwagen-Reparatur für die Niederlausitzer Eisenbahn-Gesellschaft (NLE).

Als Folge des 2. Weltkrieges waren im VEB Waggonbau Görlitz vor allem zwischen 1947 und 1949 die Reparatur und zwischen 1949 und 1952 der Umbau einer beträchtlichen Anzahl von Schadwagen insbesondere der Deutschen Reichsbahn erfolgt.

Wagennummer: PCS (NLE) 98898

Inventarisierung im Werksarchiv: 1949

Spurweite: 1435 mm (Normalspur)

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Grunddaten

Material/Technik:

Fotoplatte (Glas) / Trockenes
Gelatineverfahren

Maße:

Objektmaße (LxB): 18 x 24 cm, Objektmaße
(LxB): 7 1/16 x 9 7/16 inches

Ereignisse

Hergestellt	wann	1949
	wer	VEB Waggonbau Görlitz
	wo	

Schlagworte

- 2. Weltkrieg
- Durchgangswagen
- Eisenbahnwagen
- Normalspur
- Personenwagen (Eisenbahn)
- Reisezugwagen
- Schadwagen
- Schienenfahrzeug
- Sitzwagen