

	<p>Objekt: Fotografie: zweiachsiger Durchgangswagen dritter Klasse, Gattung Ci, vermutlich Schadwagen-Reparatur (Längsansicht), Toilettenseite, 1949.</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Sammlung: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventarnummer: FS 38716</p>
--	---

Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist ein zweiachsiger Durchgangswagen dritter Klasse der Gattung Ci mit der Toilettenseite in Längsansicht abgebildet. Es handelt sich vermutlich um eine Schadwagen-Reparatur für die Landesbahnen Brandenburg (LBB). Als Folge des 2. Weltkrieges waren im VEB Waggonbau Görlitz vor allem zwischen 1947 und 1949 die Reparatur und zwischen 1949 und 1952 der Umbau einer beträchtlichen Anzahl von Schadwagen insbesondere der Deutschen Reichsbahn erfolgt. Der Vergleich mit FS 38710 weist auf einen Widerspruch hinsichtlich einer offenbar irrtümlichen Beschilderung hin. Während hier bei FS 38716 ausschließlich Schilder "Raucher" am Wagen angebracht sind, ist im Bild FS 38710 neben dem Schild "Raucher" auch ein Schild "Nichtraucher" erkennbar.

Wagennummer: LBB 3005

Inventarisierung im Werksarchiv: 1949

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz

Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Grunddaten

Material/Technik:

Fotoplatte (Glas) / Trockenes
Gelatineverfahren

Maße:

Objektmaße (LxB): 18 x 24 cm, Objektmaße
(LxB): 7 1/16 x 9 7/16 inches

Ereignisse

Hergestellt	wann	1949
	wer	VEB Waggonbau Görlitz
	wo	

Schlagworte

- 2. Weltkrieg
- Durchgangswagen
- Eisenbahnwagen
- Personenwagen (Eisenbahn)
- Reisezugwagen
- Schadwagen
- Schienenfahrzeug
- Sitzwagen