

	<p>Objekt: Fotografie: dreiachsiger Durchgangswagen dritter Klasse (Stirnansicht), vermutlich Schadwagen-Reparatur, 1949.</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Sammlung: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventarnummer: FS 38717</p>
--	---

## Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist ein dreiachsiger Durchgangswagen dritter Klasse in Stirnansicht abgebildet. Es handelt sich vermutlich um eine Schadwagen-Reparatur des als FS 38715 abgebildeten dreiachsigen Durchgangswagens dritter Klasse PCS (NLE) 98898. Als Folge des 2. Weltkrieges waren im VEB Waggonbau Görlitz vor allem zwischen 1947 und 1949 die Reparatur und zwischen 1949 und 1952 der Umbau einer beträchtlichen Anzahl von Schadwagen insbesondere der Deutschen Reichsbahn erfolgt.

Inventarisierung im Werksarchiv: 1949

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz  
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

## Grunddaten

Material/Technik:	Fotoplatte (Glas) / Trockenes Gelatineverfahren
Maße:	Objektmaße (LxB): 18 x 24 cm, Objektmaße (LxB): 7 1/16 x 9 7/16 inches

## Ereignisse

Hergestellt	wann	1949
	wer	VEB Waggonbau Görlitz
	wo	

## Schlagworte

- 2. Weltkrieg
- Durchgangswagen
- Eisenbahnwagen
- Normalspur
- Personenwagen (Eisenbahn)
- Reisezugwagen
- Schadwagen
- Schienenfahrzeug
- Sitzwagen