| | |
|---|---|
| Objekt: | Fotografie: vierachsiger eiserner Durchgangswagen zweite und dritte Klasse (Innenansicht zweite Klasse I), 1922 |
| Museum: | Verkehrsmuseum Dresden<br>Augustusstraße 1<br>01067 Dresden<br>+49 (0) 351 86440<br>info@verkehrsmuseum-dresden.de |
| Sammlung: | Bildarchiv Waggonbau Görlitz |
| Inventarnummer: | FS 35622 |

## Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist die Innenansicht der zweiten Klasse eines vierachsigen eisernen Durchgangswagens zweite und dritte Klasse abgebildet. Auftraggeber war die Wäxjo-Wirserum Bahn in Schweden.

Gattung: BC4i
Wagennummer: 4
Auftragsnummer: 6044
Inventarisierung im Werksarchiv: 18.10.1922

Spurweite: 891 mm

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

## Grunddaten

| | |
|---|---|
| Material/Technik: | Fotoplatte (Glas) * Trockenes Gelatineverfahren |
| Maße: | |

## Ereignisse

| | | |
|---|---|---|
| Wurde genutzt | wann | |
| | wer | |

wo Schweden

## Schlagworte

- Eisenbahnwagen
- Personenwagen (Eisenbahn)
- Schienenfahrzeug
- Schmalspur