

	<p>Object: Fotografie: vierachsiger eiserner Durchgangswagen zweite und dritte Klasse (Innenansicht zweite Klasse II), 1922</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Collection: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventory number: FS 35623</p>
--	---

Description

Auf dem Werksfoto ist die Innenansicht der zweiten Klasse eines vierachsigen eisernen Durchgangswagens zweite und dritte Klasse abgebildet. Auftraggeber war die Wäxjö-Wirserum Bahn in Schweden.

Gattung: BC4i

Wagennummer: 4

Auftragsnummer: 6044

Inventarisierung im Werksarchiv: 18.10.1922

Spurweite: 891 mm

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Basic data

Material/Technique:

Fotoplatte (Glas) * Trockenes
Gelatineverfahren

Measurements:

Events

Was used

When

Who

Where Sweden

Keywords

- Passenger car
- Railroad car
- Rolling stock
- Schmalspur