Objekt:	Fotografie: zweiachsiger eiserner Durchgangswagen zweite und dritte Klasse, 1923
Museum:	Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de
Sammlung:	Bildarchiv Waggonbau Görlitz
Inventarnummer:	FS 35708

Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist ein zweiachsiger eiserner Durchgangswagen zweite und dritte Klasse abgebildet. Auftraggeber war die Zschipkau-Finsterwalder Eisenbahngesellschaft.

Gattung: BC2i
Wagennummer: 7
Auftragsnummer: 6051
Inventarisierung im Werksarchiv: 1923

Spurweite: 1435 mm

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Grunddaten

Material/Technik:	Fotoplatte (Glas) * Trockenes Gelatineverfahren
Maße:	

Ereignisse

Hergestellt	wann	1923
	wer	Waggon- und Maschinenbau-Aktiengesellschaft Görlitz (WUMAG)
	wo	

Wurde genutzt	wann	
	wer	
	wo	Brandenburg

Schlagworte

- Durchgangswagen
- Eisenbahnwagen
- Reisezugwagen
- Schienenfahrzeug