

	<p>Objekt: Fotografie: vierachsiger eiserner Durchgangswagen zweite Klasse (Abbau des Daches), 1923</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Sammlung: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventarnummer: FS 35767</p>
--	---

Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist der Abbau des Daches bei einem vierachsigen eisernen Durchgangswagen zweite Klasse abgebildet. Auftraggeber war Ferrostahl.

Land: Ecuador

Waggennummer: nicht verzeichnet

Auftragsnummer: 6052/54

Inventarisierung im Werksarchiv: Juni 1923

Spurweite: 1435 mm

Eigengewicht: 39430 kg - Wagen 1. Klasse

Eigengewicht: 40590 kg - Wagen 2. Klasse

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz

Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Grunddaten

Material/Technik:

Fotoplatte (Glas) * Trockenes
Gelatineverfahren

Maße:

Ereignisse

Hergestellt wann 1923

	wer	Waggon- und Maschinenbau-Aktiengesellschaft Görlitz (WUMAG)
	wo	
Wurde genutzt	wann	
	wer	
	wo	Ecuador

Schlagworte

- Durchgangswagen
- Eisenbahnwagen
- Reisezugwagen
- Schienenfahrzeug