

	<p>Object: Fotografie: vierachsiger eiserner Durchgangswagen zweite Klasse (Abbau des Daches), 1923</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Collection: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventory number: FS 35767</p>
--	---

## Description

Auf dem Werksfoto ist der Abbau des Daches bei einem vierachsigen eisernen Durchgangswagen zweite Klasse abgebildet. Auftraggeber war Ferrostahl.

Land: Ecuador

Wagennummer: nicht verzeichnet

Auftragsnummer: 6052/54

Inventarisierung im Werksarchiv: Juni 1923

Spurweite: 1435 mm

Eigengewicht: 39430 kg - Wagen 1. Klasse

Eigengewicht: 40590 kg - Wagen 2. Klasse

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz

Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

## Basic data

Material/Technique:

Fotoplatte (Glas) \* Trockenes  
Gelatineverfahren

Measurements:

## Events

Created	When	1923
	Who	Waggon- und Maschinenbau Görlitz
	Where	
Was used	When	
	Who	
	Where	Ecuador

## Keywords

- Durchgangswagen
- Railroad car
- Reisezugwagen
- Rolling stock