Objekt:	Fotografie: vierachsiger eiserner D-Zugwagen dritte Klasse (Außenansicht II), ohne Jahresangabe
Museum:	Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de
Sammlung:	Bildarchiv Waggonbau Görlitz
Inventarnummer:	FS 35776

Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist die Außenansicht eines vierachsigen eisernen D-Zugwagens dritte Klasse abgebildet. Als Auftraggeber wurde der "Wiederaufbau Kommissar Jugoslawien" verzeichnet.

Eisenbahngesellschaft: C.E.S.

Gattung: C4ü
Wagennummer: 901070
Auftragsnummer: 4209
Inventarisierung im Werksarchiv: nicht verzeichnet

Spurweite: 1435 mm

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Grunddaten

Material/Technik:	Fotoplatte (Glas) * Trockenes Gelatineverfahren
Maße:	

Ereignisse

Wurde genutzt	wann	
	wer	
	wo	Jugoslawien

Schlagworte

- Durchgangswagen
- Eisenbahnwagen
- Reisezugwagen
- Schienenfahrzeug