

	<p>Object: Fotografie: zweiachsiger Abteilwagen für Portugal, Reparationsleistung (Kastengerippe, Innenansicht mit geschlossener Wand), 1923</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Collection: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventory number: FS 35862</p>
--	--

Description

Auf dem Werksfoto ist die Innenansicht vom Kastengerippe eines zweiachsigen Abteilwagens für Portugal abgebildet. Auftraggeber war die Portugiesische Staatsbahn im Rahmen einer Reparationsleistung.

Waggennummer: 151

Auftragsnummer: 8130

Inventarisierung im Werksarchiv: September 1923

Spurweite: 1670mm

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Basic data

Material/Technique: Fotoplatte (Glas) * Trockenes Gelatineverfahren

Measurements:

Events

Created	When	1923
	Who	Waggon- und Maschinenbau Görlitz

Was used Where
 When
 Who
 Where Portugal

Keywords

- Broad track gauge
- Railroad car
- Reisezugwagen
- Rolling stock