

	<p><b>Object:</b> Fotografie: zweiachsiger Bahnpostwagen für Portugal (Reparationsleistung, Gepäckraum II mit Handbremse), 1924</p> <p><b>Museum:</b> Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p><b>Collection:</b> Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p><b>Inventory number:</b> FS 36219</p>
--	--

## Description

Auf dem Werksfoto ist der Gepäckraum eines zweiachsigen Bahnpostwagens für Portugal abgebildet. Da es sich um eine Reparationsleistung handelte wurde kein genauer Auftraggeber verzeichnet.

Gattung: Post 2ü

Wagennummer: C2

Auftragsnummer: 8137

Inventarisierung im Werksarchiv: 04.02.1925

Spurweite: 1670 mm

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz  
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

## Basic data

Material/Technique:

Fotoplatte (Glas) \* Trockenes  
Gelatineverfahren

Measurements:

## Events

Created	When	1924
---------	------	------

	Who	Waggon- und Maschinenbau Görlitz
	Where	
Was used	When	
	Who	
	Where	Portugal

## Keywords

- Bahnpostwagen
- Broad track gauge
- Railroad car
- Rolling stock