

	<p>Object: Fotografie: vierachsiger Postwagen (Blick vom Packraum), 1925</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Collection: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventory number: FS 36247</p>
--	--

Description

Auf dem Werksfoto ist der Blick vom Packraum eines vierachsigen Postwagens für Portugal abgebildet. Da es sich um eine Reparationsleistung handelte wurde kein genauer Auftraggeber verzeichnet.

Gattung: Post 4ü

Waggennummer: E2

Auftragsnummer: 8135

Inventarisierung im Werksarchiv: 16.01.1925

Spurweite: 1670 mm

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz

Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Basic data

Material/Technique:

Fotoplatte (Glas) * Trockenes
Gelatineverfahren

Measurements:

Events

Created

When

1925

Who

Waggon- und Maschinenbau Görlitz

Was used Where
 When
 Who
 Where Portugal

Keywords

- Bahnpostwagen
- Broad track gauge
- Railroad car
- Rolling stock