

	<p>Objekt: Fotografie: vierachsiger Durchgangswagen zweite Klasse hölzerner Bauart (Innenansicht), 1925</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Sammlung: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventarnummer: FS 36266</p>
--	---

## Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist die Innenansicht eines vierachsigen Durchgangswagens zweite Klasse hölzerner Bauart abgebildet. Auftraggeber war F. Legueira & Co. Rio de Janeiro.

Gattung: B4i

Wagennummer: nicht verzeichnet

Auftragsnummer: 10090

Inventarisierung im Werksarchiv: März 1925

Spurweite: 1000 mm

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz

Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

## Grunddaten

Material/Technik:

Fotoplatte (Glas) \* Trockenes  
Gelatineverfahren

Maße:

## Ereignisse

Hergestellt

wann

1925

wer

Waggon- und Maschinenbau-Aktiengesellschaft Görlitz  
(WUMAG)

Wurde genutzt wo wann  
wer  
wo Brasilien

## Schlagworte

- Durchgangswagen
- Eisenbahnwagen
- Personenwagen (Eisenbahn)
- Schienenfahrzeug
- Schmalspur