

	<p>Object: Fotografie: vierachsiger Durchgangswagen zweite Klasse hölzerner Bauart (Innenansicht), 1925</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Collection: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventory number: FS 36266</p>
--	---

Description

Auf dem Werksfoto ist die Innenansicht eines vierachsigen Durchgangswagens zweite Klasse hölzerner Bauart abgebildet. Auftraggeber war F. Legueira & Co. Rio de Janeiro.

Gattung: B4i

Waggennummer: nicht verzeichnet

Auftragsnummer: 10090

Inventarisierung im Werksarchiv: März 1925

Spurweite: 1000 mm

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz

Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Basic data

Material/Technique:

Fotoplatte (Glas) * Trockenes
Gelatineverfahren

Measurements:

Events

Created

When 1925

Who

Waggon- und Maschinenbau Görlitz

Was used Where
 When
 Who
 Where Brazil

Keywords

- Durchgangswagen
- Passenger car
- Railroad car
- Rolling stock
- Schmalspur