Objekt: Fotografie: zweiachsiger

Durchgangswagen zweite Klasse

(Außenansicht), 1925

Museum: Verkehrsmuseum Dresden

Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-

dresden.de

Sammlung: Bildarchiv Waggonbau Görlitz

Inventarnummer: FS 36392

Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist die Außenansicht eines zweiachsigen Durchgangswagens zweite Klasse abgebildet. Auftraggeber war die Bergedorfer-Geesthachter Eisenbahngesellschaft.

Gattung: B2i Wagennummer:9

Auftragsnummer: 10111

Inventarisierung im Werksarchiv: 29.09.1925

Spurweite: 1435 mm

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Grunddaten

Material/Technik: Fotoplatte (Glas) * Trockenes

Gelatineverfahren

Maße:

Ereignisse

Hergestellt wann 1925

wer Waggon- und Maschinenbau-Aktiengesellschaft Görlitz

(WUMAG)

WO

Schlagworte

- Durchgangswagen
- Eisenbahnwagen
- Reisezugwagen
- Schienenfahrzeug