

	<p>Objekt: Fotografie: zweiachsiger Rollbock mit Bremse der Kleinbahn Industriebahn Ottensen, 1898</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Sammlung: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventarnummer: FS 34134</p>
--	--

Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist ein zweiachsiger Rollbock mit Bremse abgebildet. Auftraggeber war die Industriebahn Ottensen.

Wagennummer: -

Auftragsnummer: 2948

Inventarisierung im Werksarchiv: 17.07.1898

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz

Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Grunddaten

Material/Technik:

Fotoplatte (Glas) * Trockenes
Gelatineverfahren

Maße:

Ereignisse

Hergestellt	wann	1898
	wer	AG für Fabrikation von Eisenbahn-Material zu Görlitz
	wo	

Schlagworte

- Schienenfahrzeug