

	<p>Objekt: Fotografie: zweiachsiger Muldenwagen mit Bremserhaus und abgenommenen Mulden, 1917</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Sammlung: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventarnummer: FS 34963</p>
--	---

Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist ein zweiachsiger Muldenwagen mit Bremserhaus und abgenommenen Mulden abgebildet. Auftraggeber war die Allgemeine Deutsche Kleinbahngesellschaft.

Wagennummer: 527

Auftragsnummer: 7019

Inventarisierung im Werksarchiv: 16.04.1917

Spurweite: 1000 mm

Eigengewicht: 7370 kg

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz

Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Grunddaten

Material/Technik:

Fotoplatte (Glas) * Trockenes
Gelatineverfahren

Maße:

Ereignisse

Hergestellt

wann

1917

wer

AG für Fabrikation von Eisenbahn-Material zu Görlitz

wo

Schlagworte

- Eisenbahnwagen
- Schienenfahrzeug
- Schmalspur