

	<p>Objekt: Fotografie: zweiachsiger Durchgangswagen zweite und dritte Klasse (Abort), 1906</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Sammlung: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventarnummer: FS 35058</p>
--	--

## Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist der Abort eines zweiachsigen Durchgangswagens zweite und dritte Klasse abgebildet. Auftraggeber war die Altona-Kaltenkirchener Eisenbahn-Gesellschaft (AKE).

Gattung: BC2i

Wagennummer: 4

Auftragsnummer: 4815

Inventarisierung im Werksarchiv: 14.04.1906

Spurweite: 1435 mm

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz

Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

## Grunddaten

Material/Technik:

Fotoplatte (Glas) \* Trockenes  
Gelatineverfahren

Maße:

## Ereignisse

Hergestellt

wann

1906

wer

AG für Fabrikation von Eisenbahn-Material zu Görlitz

wo

Wurde genutzt wann  
wer  
wo Hamburg

## Schlagworte

- Durchgangswagen
- Eisenbahnwagen
- Personenwagen (Eisenbahn)
- Schienenfahrzeug