Objekt:	Fotografie: vierachsiger Bahnpostwagen (Unterboden II), 1919
Museum:	Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de
Sammlung:	Bildarchiv Waggonbau Görlitz
Inventarnummer:	FS 35227

Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist der Unterboden eines vierachsigen Bahnpostwagens abgebildet. Auftraggeber war die Deutsche Post.

Wagennummer: 3267
Auftragsnummer: 4017
Inventarisierung im Werksarchiv: 14.03.1919

Spurweite: 1435 mm
Eigengewicht: 33660 kg

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Grunddaten

Material/Technik:	Fotoplatte (Glas) * Trockenes Gelatineverfahren
Maße:	

Ereignisse

Hergestellt	wann	1919
	wer	AG für Fabrikation von Eisenbahn-Material zu Görlitz
	wo	

Schlagworte

- Bahnpostwagen
- Eisenbahnwagen
- Schienenfahrzeug