

	<p>Objekt: Fotografie: zweiachsiger Heizkesselwagen mit Bremse (Innenansicht), 1921</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Sammlung: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventarnummer: FS 35408</p>
--	---

Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist die Innenansicht eines zweiachsigen Heizkesselwagens mit Bremse abgebildet. Auftraggeber war Jean L. Roths Stockholm.

Wagennummer: 1319

Auftragsnummer: 7182

Inventarisierung im Werksarchiv: 09.04.1921

Spurweite: 1067 mm

Eigengewicht: 8340 kg

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz

Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Grunddaten

Material/Technik:

Fotoplatte (Glas) * Trockenes
Gelatineverfahren

Maße:

Ereignisse

Hergestellt	wann	1921
	wer	Waggon- und Maschinenbau-Aktiengesellschaft Görlitz (WUMAG)
	wo	

Wurde genutzt wann
wer
wo Schweden

Schlagworte

- Eisenbahnwagen
- Kesselwagen
- Schienenfahrzeug
- Schmalspur