

	<p>Object: Fotografie: dreiachsiger Durchgangswagen in Instandsetzung, 1921</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Collection: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventory number: FS 35416</p>
--	---

Description

Auf dem Werksfoto ist die Innenansicht der ersten Klasse eines dreiachsigen Durchgangswagens in Instandsetzung abgebildet. Auftraggeber war die Belgische Staatsbahn.

Gattung: AB3i

Waggennummer: 13039

Auftragsnummer: 9544

Inventarisierung im Werksarchiv: 18.06.1921

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Basic data

Material/Technique: Fotoplatte (Glas) * Trockenes Gelatineverfahren

Measurements:

Events

Created	When	1921
	Who	Waggon- und Maschinenbau Görlitz
	Where	
Was used	When	

Who

Where **Belgium**

Keywords

- Durchgangswagen
- Railroad car
- Reisezugwagen
- Rolling stock