Objekt: Fotografie: vierachsiger

Postwagen (Seiteneingangstür

am Packraum 1), 1938

Museum: Verkehrsmuseum Dresden

Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-

dresden.de

Sammlung: Bildarchiv Waggonbau Görlitz

Inventarnummer: FS 37681

Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist eine Seiteneingangstür eines vierachsigen Postwagens abgebildet. Auftraggeber war das Reichspostministerium.

Gattung: Post ü-b/21.6 Wagennummer: 4621 Auftragsnummer: 8465

Inventarisierung im Werksarchiv: September 1938

Spurweite: 1435 mm Eigengewicht: 39350 kg

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Grunddaten

Material/Technik: Fotoplatte (Glas) * Trockenes

Gelatineverfahren

Maße:

Ereignisse

Wurde genutzt wann

wer Reichspostministerium

wo Deutschland

Schlagworte

- Bahnpostwagen
- Eisenbahnwagen
- Schienenfahrzeug