

	<p><b>Objekt:</b> Fotografie: zweiachsiger Omnibus (Innenansicht), Fahrgastraum mit Blick zur Fahrerkabine, 1939. Kraftverkehr Sachsen Aktiengesellschaft (K.V.G. Sachsen)</p> <p><b>Museum:</b> Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p><b>Sammlung:</b> Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p><b>Inventarnummer:</b> FS 37822</p>
--	---

## Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist die Innenansicht des Fahrgastraumes eines zweiachsigen Omnibusses mit Blick zur Fahrerkabine abgebildet. Auftraggeber war die Kraftverkehr Sachsen Aktiengesellschaft (K.V.G. Sachsen).

Innenausstattung: beidseitig Sitzbänke, Mittelgang, Gepäcknetze, Deckenlampen, Passagierfenster mit Vorhängen, Haltestangen;  
Trennwand zur Fahrerkabine im oberen Teil verglast, Teilsicht in die Fahrerkabine hinein: Lenkrad, Armaturen, Frontscheibe, Vorhänge, Schild "Besetzt";  
oben an Fahrerkabinentrennwand Schilder "WUMAG", "Während der Fahrt ist jede Unterhaltung mit dem Wagenführer strengstens verboten", "Rauchen verboten", "Nicht in den Wagen spucken"; Klappe mit Kreuz (Erste Hilfe);  
Schild nahe der vorderen Ein-/Ausstiegstür "Schaffnerplatz"

Wagennummer:

Auftragsnummer: 44806

Inventarisierung im Werksarchiv: Juli 1939

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz  
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

## Grunddaten

Material/Technik:

Fotoplatte (Glas) \* Trockenes  
Gelatineverfahren

Maße:

## Ereignisse

Wurde genutzt wann

wer

Kraftverkehr Sachsen Aktiengesellschaft (K.V.G. Sachsen)

wo

Deutschland

## Schlagworte

- Omnibus