

	<p>Object: Fotografie: zweiachsiger Omnibus (Innenansicht), Fahrgastraum mit Blick zur Fahrerkabine, 1939. Kraftverkehr Sachsen Aktiengesellschaft (K.V.G. Sachsen)</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Collection: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventory number: FS 37822</p>
--	---

Description

Auf dem Werksfoto ist die Innenansicht des Fahrgastraumes eines zweiachsigen Omnibusses mit Blick zur Fahrerkabine abgebildet. Auftraggeber war die Kraftverkehr Sachsen Aktiengesellschaft (K.V.G. Sachsen).

Innenausstattung: beidseitig Sitzbänke, Mittelgang, Gepäcknetze, Deckenlampen, Passagierfenster mit Vorhängen, Haltestangen;
Trennwand zur Fahrerkabine im oberen Teil verglast, Teilsicht in die Fahrerkabine hinein:
Lenkrad, Armaturen, Frontscheibe, Vorhänge, Schild "Besetzt";
oben an Fahrerkabinentrennwand Schilder "WUMAG", "Während der Fahrt ist jede Unterhaltung mit dem Wagenführer strengstens verboten", "Rauchen verboten", "Nicht in den Wagen spucken"; Klappe mit Kreuz (Erste Hilfe);
Schild nahe der vorderen Ein-/Ausstiegstür "Schaffnerplatz"

Wagennummer:

Auftragsnummer: 44806

Inventarisierung im Werksarchiv: Juli 1939

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Basic data

Material/Technique:

Fotoplatte (Glas) * Trockenes
Gelatineverfahren

Measurements:

Events

Was used

When

Who

Kraftverkehr Sachsen Aktiengesellschaft (K.V.G. Sachsen)

Where

Germany

Keywords

- Bus