Objekt:	Fotografie: zweiachsiger Omnibus (Innenansicht), Einstiegsbereich des Fahrgastraumes mit Blick zur Fahrerkabine, 1939. Kraftverkehr Sachsen Aktiengesellschaft (K.V.G. Sachsen)
Museum:	Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de
Sammlung:	Bildarchiv Waggonbau Görlitz
Inventarnummer:	FS 37824

Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist der Einstiegsbereich des Fahrgastraumes eines zweiachsigen Omnibusses mit Blick in die Fahrerkabine abgebildet. Auftraggeber war die Kraftverkehr Sachsen Aktiengesellschaft (K.V.G. Sachsen).

Innenausstattung: erste Reihe der beidseitigen Sitzbänke, Mittelgang, Gepäcknetze, Deckenlampen, Passagierfenster mit Vorhängen, Haltestangen; am unteren Teil der Trennwand zur Fahrerkabine Klappsitz mit Schild "Schaffnerplatz", Ein-/Ausstiegstür mit Schild "Nicht öffnen, bevor der Wagen hält" und Haltestange, Holzablagekasten, links Feuerlöscher, links unter Fenster Schild "Wirf nichts zum Fenster hinaus! ...";
Trennwand zur Fahrerkabine im oberen Teil verglast, darüber an Fahrerkabinentrennwand Schilder "WUMAG", "Während der Fahrt ist jede Unterhaltung mit dem Wagenführer strengstens verboten", "Rauchen verboten", "Nicht in den Wagen spucken"; Klappe (Erste Hilfe);
Sicht in die Fahrerkabine hinein: Lenkrad, Armaturen, Frontscheibe, Vorhänge, Spiegel;

Wagennummer:
Auftragsnummer: 44806
Inventarisierung im Werksarchiv: Juli 1939

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Grunddaten

Material/Technik:	Fotoplatte (Glas) * Trockenes Gelatineverfahren
Maße:	

Ereignisse

Wurde genutzt	wann	
	wer	Kraftverkehr Sachsen Aktiengesellschaft (K.V.G. Sachsen)
	wo	Deutschland

Schlagworte

- Omnibus