

| | |
|--|--|
| | <p>Object: Fotografie: zweiachsiger Omnibus (Innenansicht), Einstiegsbereich des Fahrgastraumes mit Blick zur Fahrerkabine, 1939. Kraftverkehr Sachsen Aktiengesellschaft (K.V.G. Sachsen)</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Collection: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventory number: FS 37824</p> |
|--|--|

Description

Auf dem Werksfoto ist der Einstiegsbereich des Fahrgastraumes eines zweiachsigen Omnibusses mit Blick in die Fahrerkabine abgebildet. Auftraggeber war die Kraftverkehr Sachsen Aktiengesellschaft (K.V.G. Sachsen).

Innenausstattung: erste Reihe der beidseitigen Sitzbänke, Mittelgang, Gepäcknetze, Deckenlampen, Passagierfenster mit Vorhängen, Haltestangen; am unteren Teil der Trennwand zur Fahrerkabine Klappsitz mit Schild "Schaffnerplatz", Ein-/Ausstiegstür mit Schild "Nicht öffnen, bevor der Wagen hält" und Haltestange, Holzablagekasten, links Feuerlöscher, links unter Fenster Schild "Wirf nichts zum Fenster hinaus! ..."; Trennwand zur Fahrerkabine im oberen Teil verglast, darüber an Fahrerkabinentrennwand Schilder "WUMAG", "Während der Fahrt ist jede Unterhaltung mit dem Wagenführer strengstens verboten", "Rauchen verboten", "Nicht in den Wagen spucken"; Klappe (Erste Hilfe);
Sicht in die Fahrerkabine hinein: Lenkrad, Armaturen, Frontscheibe, Vorhänge, Spiegel;

Wagennummer:

Auftragsnummer: 44806

Inventarisierung im Werksarchiv: Juli 1939

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz

Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Basic data

Material/Technique:

Fotoplatte (Glas) * Trockenens
Gelatineverfahren

Measurements:

Events

Was used

When

Who

Kraftverkehr Sachsen Aktiengesellschaft (K.V.G. Sachsen)

Where

Germany

Keywords

- Bus