

	<p>Objekt: Fotografie: Speisewagen, Schürzenwagen (Innenansicht, Spurweite: 1435 mm), Kleiderschrank, 1939. MITROPA (Mittleuropäische Schlafwagen- und Speisewagen-Aktiengesellschaft) Berlin</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Sammlung: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventarnummer: FS 37843</p>
--	---

Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist ein geöffneter Kleiderschrank neben einer Ein-/Ausstiegstür eines Speisewagens, als Schürzenwagen gebaut, in Innenansicht abgebildet. Auftraggeber war die MITROPA (Mittleuropäische Schlafwagen- und Speisewagen-Aktiengesellschaft) Berlin.

Speisewagenein-/ausstiegstür, Deckenlampe und Innenbereich mit geöffnetem Einbaukleiderschrank; Schrank enthält neben Leiste mit Mantel-/Kleiderhaken und Hutablage auch mittels Verkleidungen abgedeckte und durch Schilder gekennzeichnete technische Vorrichtungen, z. B. Notbremsventil und Warmwasserabsperrschieber 8 und 9; Boden mit Holzrosten

Waggennummer:

Auftragsnummer: 10290

Inventarisierung im Werksarchiv: Mai 1939

Spurweite: 1435 mm (Normalspur)

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz

Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Grunddaten

Material/Technik:

Fotoplatte (Glas) * Trockenes
Gelatineverfahren

Maße:

Ereignisse

Wurde genutzt wann

wer

Mitropa

wo

Deutschland

Schlagworte

- Eisenbahnwagen
- Normalspur
- Reisezugwagen
- Schienenfahrzeug
- Speisewagen