

	<p>Object: Fotografie: achtschiger Nebenbahn-Doppeltriebwagen VT 137 327, Gattung BCtrPwPost8VT (Innenansicht, Spurweite: 1435 mm), Toilettenraum mit WC und Waschbecken, 1940. Reichsbahn-Zentralamt (RZA) München</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Collection: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventory number: FS 37875</p>
--	---

Description

Auf dem Werksfoto ist der Toilettenraum (Abort) mit WC und Waschbecken des achtschigen Nebenbahn-Doppeltriebwagens VT 137 327 der Gattung BCtrPwPost8VT in Innenansicht abgebildet. Auftraggeber war das Reichsbahn-Zentralamt (RZA) München.

links Fenster, davor WC mit Holzdeckel, Spülkasten (Schild "Entwässerungshahn") mit Druckknopf (Schild "Spülung Drücken"), Rohrleitung, Haltegriff, Wandschilder "Während des Aufenthaltes auf den Bahnhöfen Abort nicht benutzen", "Deckel schließen dann spülen"; rechte Wand mit Lampe, Spiegel, Waschbecken, Seifenspender, Abflusstöpsel mit Kette, Hahn

Wagennummer:

Auftragsnummer: 8468./73

Inventarisierung im Werksarchiv: März 1940

Spurweite: 1435 mm (Normalspur)

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Basic data

Material/Technique:

Fotoplatte (Glas) * Trockenes
Gelatineverfahren

Measurements:

Keywords

- 1435 mm track gauge
- Nebenbahn-Doppeltriebwagen
- Nebenbahn-Triebwagen
- Rail motor coach
- Rolling stock
- Toilet
- Twin unit