

	<p>Tárgyak: Fotografie: zweiachsiger Dieselmotor-Triebwagen der Görlitzer Kreisbahn 1031 T 1 (Innenansicht, Spurweite: 1435 mm), Führerstand, 1940. Lenz & Co. GmbH Berlin</p> <p>Intézmény: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Gyűjtemények: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Leltári szám: FS 37897</p>
--	---

Leírás

Auf dem Werksfoto ist der Führerstand eines zweiachsigen Dieselmotor-Triebwagens für die Görlitzer Kreisbahn 1031 T 1 in Innenansicht abgebildet. Auftraggeber war die Lenz & Co. GmbH Berlin.

Schild am Fenster links "Nach Görlitz-Kreisbahnhof"; Pult, beidseitig Schiebe-Ein-/Ausstiegstür, oberhalb Fensterfront Schilder "WUMAG ... Görlitz", "Dem Fahrer ist die Unterhaltung mit den Fahrgästen verboten", "Höchstgeschwindigkeit 55 km/h"

Wagennummer: Görlitzer Kreisbahn 1031 T 1
Auftragsnummer: 10299
Inventarisierung im Werksarchiv: Februar 1940

Spurweite: 1435 mm (Normalspur)
Eigengewicht: 13200 kg

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Fotoplatte (Glas) * Trocken
Gelatineverfahren

Méreték:

Események

Felhasználás mikor
 ki Lenz & Co. GmbH Berlin
 hol Németország

Kulcsszavak

- 1435 mm
- Dieselmotor-Triebwagen
- Führerstand
- kötöttpályás járművek
- motorkocsi