Object: Fotografie: zweiachsiger Dieseltriebwagen, vermutlich Guhrauer Kreisbahn, Umbau (Innenansicht, Spurweite: 1435 mm), Fahrgastraum, 1941. Lenz & Co. GmbH Berlin Verkehrsmuseum Dresden Museum: Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseumdresden.de Collection:

Inventory

number:

Bildarchiv Waggonbau Görlitz

FS 38033

Description

Auf dem Werksfoto ist die Innenansicht des Fahrgastraumes des Umbaus eines zweiachsigen Dieseltriebwagens vermutlich der Guhrauer Kreisbahn abgebildet. Auftraggeber war die Lenz & Co. GmbH Berlin.

Guhrau (Góra);

beidseitig vom Mittelgang Holzsitzbänke, Fenster mit Vorhängen, Gepäcknetze, Mantelhaken, Deckenlampen, Deckenlüftung; Schiebetür, Notbremse; Schilder "50 Sitzplätze", "Rauchen verboten"

Wagennummer:

Auftragsnummer: 79001

Inventarisierung im Werksarchiv: September 1941

Spurweite: 1435 mm (Normalspur)

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Basic data

Material/Technique: Fotoplatte (Glas) * Trockenes

Gelatineverfahren

Measurements:

Events

Was used When

Who Lenz & Co.
Where Germany

Keywords

- 1435 mm track gauge
- Diesel multiple unit
- Diesel multiple unit
- Rail motor coach
- Railroad car
- Rolling stock