

	<p>Objekt: Fotografie: vierachsiger Schnellgüterwagen, Gattung GGths (Draufsicht, Spurweite: 1435 mm), Seitenwandgerippe mit Obergurt, Dachvoute, Säulen und Langträger, 1943. Reichsbahn-Zentralamt (RZA) Berlin</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Sammlung: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventarnummer: FS 38057</p>
--	---

## Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist die Draufsicht auf das Seitenwandgerippe mit Obergurt, Dachvoute, Säulen und Langträger eines vierachsigen Schnellgüterwagens der Gattung GGths abgebildet. Auftraggeber war das Reichsbahn-Zentralamt (RZA) Berlin.

Innenansicht der Werkshalle

Wagennummer:

Auftragsnummer: 12016

Inventarisierung im Werksarchiv: Januar/Februar 1943

Spurweite: 1435 mm (Normalspur)

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz

Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

## Grunddaten

Material/Technik:

Fotoplatte (Glas) \* Trockenes  
Gelatineverfahren

Maße:

## Schlagworte

- Eisenbahnwagen
- Gedeckter Güterwagen
- Güterwagen
- Normalspur
- Schienenfahrzeug
- Schnellgüterwagen