

	<p>Object: Klosterkirche in Grimma</p> <p>Museum: Kreismuseum Grimma Paul-Gerhardt-Straße 43 04668 Grimma +49(0)3437 911132 mail@museum-grimma.de</p> <p>Collection: Fotografie</p> <p>Inventory number: D 389</p>
--	--

## Description

Das Foto zeigt den Blick zur Klosterkirche von der Mulde aus gesehen im April 1979. Die Turmspitze drohte abzustürzen. Eine Notreparatur wurde eingeleitet. Zu Pfingsten 1975 fand in der Klosterkirche der letzte Gottesdienst statt. Nachdem man im Dachstuhl und in sämtlichen Emporen Holzwurmfraß und Schwammbefall festgestellt hatte, musste die Klosterkirche für den Besucherverkehr gesperrt werden. Der Gottesdienst fand jetzt ausschließlich in der Frauenkirche statt. Da für größere Reparaturmaßnahmen kein Geld und auch kein Holz zur Verfügung standen, verfiel die Kirche zunehmend, bis im Sommer des Jahres 1989 das Kirchendach mit dem schönen gotischen Dachstuhl zusammenbrach.

## Basic data

Material/Technique: Fotopapier \* fotografiert  
Measurements: 19x28 cm

## Events

Image taken	When	April 1979
	Who	
	Where	Grimma

## Keywords

- Abbey church
- Construction
- Redevelopment