

	<p>Objekt: Verbreiterung der Eisenbahnbrücke bei Grimma</p> <p>Museum: Kreismuseum Grimma Paul-Gerhardt-Straße 43 04668 Grimma +49(0)3437 911132 mail@museum-grimma.de</p> <p>Sammlung: Fotografie</p> <p>Inventarnummer: D 391</p>
--	---

Beschreibung

Das Foto zeigt die Verbreiterung der Eisenbahnbrücke bei Grimma im Jahr 1931. Die 1877 erbaute Eisenbahnbrücke entsprach nicht mehr den Ansprüchen der Zeit. Sie wurde seitlich verschoben und durch eine neue Konstruktion ersetzt. Am 24. März 1932 konnte die Brücke wieder voll befahren werden. Sie verband die beiden Muldenufer bis zu ihrer Sprengung im April 1945 durch den Deutschen Volkssturm, dessen Mitglieder noch kurz vor dem Eintreffen der amerikanischen Soldaten mehrere Brücken in der Region zerstörten.

Grunddaten

Material/Technik: Fotopapier * fotografiert
Maße: 15x21 cm

Ereignisse

Aufgenommen wann 1931
wer
wo Grimma

[Geographischer wann
Bezug]
wer
wo Mulde (Fluss)

Schlagworte

- Bauarbeit
- Brücke

- Eisenbahnbrücke