

	<p>Objekt: Fotografie: offener Güterwagen (Schrägansicht), Pufferende, Stirnseitentürverschluss gelöst, 1910?</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Sammlung: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventarnummer: FS 39325</p>
--	---

Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist der gelöste Stirnseitentürverschluss am Pufferende eines offenen Güterwagens als Schrägansicht abgebildet. Der Auftraggeber ist nicht genannt.

Inventarisierung im Werksarchiv: ohne Angaben, vermutlich 1910

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Grunddaten

Material/Technik:	Fotoplatte (Glas) * Trockenes Gelatineverfahren
Maße:	Objektmaße (LxB): 13 x 18 cm; Objektmaße (LxB): 5 1/8 x 7 1/16 inches

Ereignisse

Hergestellt	wann	1910
	wer	AG für Fabrikation von Eisenbahn-Material zu Görlitz
	wo	Görlitz

Schlagworte

- Eisenbahnwagen

- Offener Güterwagen
- Pufferende
- Schienenfahrzeug
- Stirnseitentürverschluss