

	<p>Object: Fotografie: offener Güterwagen (Schrägansicht), Pufferende, Stirnseitentürverschluss gelöst, 1910?</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Collection: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventory number: FS 39325</p>
--	---

Description

Auf dem Werksfoto ist der gelöste Stirnseitentürverschluss am Pufferende eines offenen Güterwagens als Schrägansicht abgebildet. Der Auftraggeber ist nicht genannt.

Inventarisierung im Werksarchiv: ohne Angaben, vermutlich 1910

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Basic data

Material/Technique:	Fotoplatte (Glas) * Trockenes Gelatineverfahren
Measurements:	Objektmaße (LxB): 13 x 18 cm; Objektmaße (LxB): 5 1/8 x 7 1/16 inches

Events

Created	When	1910
	Who	AG für Fabrikation von Eisenbahn-Material zu Görlitz
	Where	Görlitz

Keywords

- Offener Güterwagen
- Pufferende
- Railroad car
- Rolling stock
- Stirnseitentürverschluss