

	<p><b>Objekt:</b> Fotografie: zweiachsiger Durchgangswagen zweiter/dritter Klasse mit Bremse für Eisenbahngesellschaft Stralsund-Tribsees (Schrägansicht, Spurweite: 1435 mm), 1913. GmbH Lenz &amp; Co. Berlin</p> <p><b>Museum:</b> Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p><b>Sammlung:</b> Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p><b>Inventarnummer:</b> FS 34681</p>
--	--

## Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist ein zweiachsiger Durchgangswagen zweiter und dritter Klasse mit Bremse für die Eisenbahngesellschaft Stralsund-Tribsees (Eg.St.T.) in Schrägansicht abgebildet. Auftraggeber war die GmbH Lenz & Co. Berlin.

Waggenummer: Eg.St.T. 1004

Auftragsnummer: 6977

Inventarisierung im Werksarchiv: 08.09.1913

Spurweite: 1435 mm (Normalspur)

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz  
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

## Grunddaten

Material/Technik:

Fotoplatte (Glas) / Trockenes  
Gelatineverfahren

Maße:

Objektmaße (LxB): 13 x 18 cm, Objektmaße  
(LxB): 5 1/8 x 7 1/16 inches

## Ereignisse

Hergestellt	wann	1913
	wer	AG für Fabrikation von Eisenbahn-Material zu Görlitz
	wo	

## Schlagworte

- Durchgangswagen
- Normalspur
- Schienenfahrzeug