Objekt: Fotografie: dreiachsiger

Durchgangswagen zweiter/ dritter Klasse (Innenansicht, Spurweite: 1435 mm), Abteil dritter Klasse, 1915. Prignitzer Eisenbahn-Gesellschaft Perleberg

Museum: Verkehrsmuseum Dresden

Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-

dresden.de

Sammlung: Bildarchiv Waggonbau Görlitz

Inventarnummer: FS 34863

Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist eine Innenansicht vom Abteil dritter Klasse eines dreiachsigen Durchgangswagens zweiter und dritter Klasse abgebildet. Auftraggeber war die Prignitzer Eisenbahn-Gesellschaft Perleberg (PEG).

Wagennummer: Prignitzer Eisenbahn 27

Auftragsnummer: 7868

Inventarisierung im Werksarchiv: 20.10.1915

Spurweite: 1435 mm (Normalspur)

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Grunddaten

Material/Technik: Fotoplatte (Glas) / Trockenes

Gelatineverfahren

Maße: Objektmaße (LxB): 13 x 18 cm, Objektmaße

(LxB): 5 1/8 x 7 1/16 inches

Ereignisse

Hergestellt wann 1915

wer AG für Fabrikation von Eisenbahn-Material zu Görlitz

WO

Wurde genutzt wann

wer Prignitzer Eisenbahn-Gesellschaft Perleberg

wo

Schlagworte

• Durchgangswagen

- Normalspur
- Schienenfahrzeug