

	<p>Objekt: Fotografie: zweiachsiger Durchgangswagen zweiter/dritter Klasse mit Bremse für Eisenbahngesellschaft Stralsund-Tribsees (Innenansicht, Spurweite: 1435 mm), Abteil zweiter Klasse, 1913. GmbH Lenz & Co. Berlin</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Sammlung: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventarnummer: FS 34683</p>
--	--

Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist ein zweiachsiger Durchgangswagen zweiter und dritter Klasse mit Bremse für die Eisenbahngesellschaft Stralsund-Tribsees (Eg.St.T.) mit einer Innenansicht eines Abteils zweiter Klasse mit Mittelgang abgebildet. Auftraggeber war die GmbH Lenz & Co. Berlin.

Wagennummer: Eg.St.T. 1004

Auftragsnummer: 6977

Inventarisierung im Werksarchiv: 08.09.1913

Spurweite: 1435 mm (Normalspur)

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Grunddaten

Material/Technik:

Fotoplatte (Glas) / Trockenes
Gelatineverfahren

Maße:

Objektmaße (LxB): 18 x 24 cm, Objektmaße
(LxB): 5 1/8 x 7 1/16 inches

Ereignisse

Hergestellt	wann	1913
	wer	AG für Fabrikation von Eisenbahn-Material zu Görlitz
	wo	

Schlagworte

- Durchgangswagen
- Normalspur
- Schienenfahrzeug