

|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>Objekt:</b> Fotografie: vierachsiger offener Güterwagen mit Bremse für Militär-Eisenbahn-Direktion II (Schrägansicht, Spurweite: 1000 mm), herabgelassene Seitenklappen, 1914. Verkehrstechnische Prüfungskommission Berlin</p> <p><b>Museum:</b> Verkehrsmuseum Dresden<br/>Augustusstraße 1<br/>01067 Dresden<br/>+49 (0) 351 86440<br/>info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p><b>Sammlung:</b> Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p><b>Inventarnummer:</b> FS 34772</p> |
|--|--|

## Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist ein vierachsiger offener Güterwagen mit Bremse und einem Ladegewicht von 20000 kg für die Militär-Eisenbahn-Direktion II in Schrägansicht mit herabgelassenen Seitenklappen abgebildet. Die Militär-Eisenbahn-Direktion II befand sich während des 1. Weltkrieges in Sedan in von deutschen Truppen besetztem Gebiet Frankreichs. Auftraggeber war die Verkehrstechnische Prüfungskommission Berlin.

Auftragsnummer: 7559

Inventarisierung im Werksarchiv: 24.10.1914

Spurweite: 1000 mm

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz  
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

## Grunddaten

Material/Technik:

Fotoplatte (Glas) / Trockenes  
Gelatineverfahren

Maße:

Objektmaße (LxB): 18 x 24 cm, Objektmaße  
(LxB): 7 1/16 x 9 7/16 inches

## Ereignisse

|               |      |  |
|---------------|------|--|
| Hergestellt   | wann | 1914   |
|               | wer  | AG für Fabrikation von Eisenbahn-Material zu Görlitz |
|               | wo   |  |
| Wurde genutzt | wann |  |
|               | wer  | Verkehrstechnische Prüfungskommission Berlin         |
|               | wo   |  |

## Schlagworte

- 1. Weltkrieg
- Meterspur
- Offener Güterwagen
- Schmalspur