

	<p>Object: Fotografie: vierachsiger offener Güterwagen mit Bremse für Militär-Eisenbahn-Direktion II (Schrägansicht, Spurweite: 1000 mm), herabgelassene Seitenklappen, 1914. Verkehrstechnische Prüfungskommission Berlin</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Collection: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventory number: FS 34772</p>
--	--

Description

Auf dem Werksfoto ist ein vierachsiger offener Güterwagen mit Bremse und einem Ladegewicht von 20000 kg für die Militär-Eisenbahn-Direktion II in Schrägansicht mit herabgelassenen Seitenklappen abgebildet. Die Militär-Eisenbahn-Direktion II befand sich während des 1. Weltkrieges in Sedan in von deutschen Truppen besetztem Gebiet Frankreichs. Auftraggeber war die Verkehrstechnische Prüfungskommission Berlin.

Auftragsnummer: 7559

Inventarisierung im Werksarchiv: 24.10.1914

Spurweite: 1000 mm

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Basic data

Material/Technique:

Fotoplatte (Glas) / Trockenes
Gelatineverfahren

Measurements:

Objektmaße (LxB): 18 x 24 cm, Objektmaße
(LxB): 7 1/16 x 9 7/16 inches

Events

Created	When	1914
	Who	AG für Fabrikation von Eisenbahn-Material zu Görlitz
	Where	
Was used	When	
	Who	Verkehrstechnische Prüfungskommission Berlin
	Where	

Keywords

- Meterspur
- Offener Güterwagen
- Schmalspur
- World War I