

	<p>Objekt: Fotografie: zweiachsiger Post- und Gepäckwagen (Innenansicht, Spurweite: 1435 mm), Zugführerabteil im Gepäckraum, 1916. Holländische Eisenbahngesellschaft Amsterdam</p> <p>Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Sammlung: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Inventarnummer: FS 34924</p>
--	---

Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist eine Innenansicht vom Zugführerabteil im Gepäckraum eines zweiachsigen Post- und Gepäckwagens abgebildet. Auftraggeber war die Holländische Eisenbahngesellschaft Amsterdam.

Waggennummer: HSM 3024

Auftragsnummer: 7376

Inventarisierung im Werksarchiv: 13.07.1916

Spurweite: 1435 mm (Normalspur)

Eigengewicht: 15400 kg

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz

Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Grunddaten

Material/Technik:

Fotoplatte (Glas) / Trockenes
Gelatineverfahren

Maße:

Objektmaße (LxB): 18 x 24 cm

Ereignisse

Hergestellt	wann	1916
	wer	AG für Fabrikation von Eisenbahn-Material zu Görlitz
	wo	

Schlagworte

- Ausland
- Gepäckraum
- Normalspur
- Post- und Gepäckwagen
- Schienenfahrzeug
- Zugführerabteil