

	<p><b>Objekt:</b> Fotografie: zweiachsiger Görlitzer Rollbock mit Bremse (Schrägansicht, Spurweite: 1000 mm), 1922. Amtsbanerne på Als (ABA), Sønderborg</p> <p><b>Museum:</b> Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p><b>Sammlung:</b> Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p><b>Inventarnummer:</b> FS 35597</p>
--	---

## Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist ein zweiachsiger Görlitzer Rollbock mit Bremse in Schrägansicht abgebildet. Auftraggeber war Amtsbanerne på Als (ABA), Sønderborg (bis 1920 Alsener Kreisbahn/Kreisbahn auf Alsen des ehemaligen Kreises Sonderburg).

Auftragsnummer: 7243

Inventarisierung im Werksarchiv: 1922

Spurweite: 1000 mm

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz  
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

## Grunddaten

**Material/Technik:** Fotoplatte (Glas) / Trockenes Gelatineverfahren

**Maße:** Objektmaße (LxB): 18 x 24 cm

## Ereignisse

<b>Hergestellt</b>	wann	1922
	wer	AG für Fabrikation von Eisenbahn-Material zu Görlitz
	wo	

## Schlagworte

- Ausland
- Görlitzer Rollbock
- Meterspur
- Schienenfahrzeug
- Schmalspur