Objekt: Fotografie: Küchenwagen eines Gleisbauzuges der Deutschen Reichsbahn (Innenansicht), umgebauter Schadwagen, 1949.

Museum: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1
01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de

Sammlung: Bildarchiv Waggonbau Görlitz
Inventarnummer: FS 39342

## Beschreibung

Auf dem Werksfoto ist eine Innenansicht eines Küchenwagens eines Gleisbauzuges als umgebauter Schadwagen abgebildet.

Zu vermuten ist, dass es sich um eine Innenansicht zu dem als FS 39357 gezeigten zweiachsigen Küchenwagens Dresden 750218 des Gleisbauzuges 5 der Reichsbahndirektion (RBD) Dresden handelt.

Als Folge des 2. Weltkrieges erfolgten vor allem zwischen 1947 und 1949 im VEB Waggonbau Görlitz die Reparatur und zwischen 1949 und 1952 der Umbau einer beträchtlichen Anzahl von Schadwagen. 1949 wurden 42 Güterwagen für zwei Bauzüge in Berlin und Dresden umgebaut.

Wagennummer: vermutlich Dresden 750218 (USSR-Zone/SBZ - sowjetische Besatzungszone, DDR)

Inventarisierung im Werksarchiv: 1949

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

## Grunddaten

Material/Technik: Fotoplatte (Glas) / Trockenes

Gelatineverfahren

Maße: Objektmaße (LxB): 13 x 18 cm, Objektmaße

(LxB): 5 1/8 x 7 1/16 inches

## Ereignisse

Hergestellt wann 1949

wer VEB Waggonbau Görlitz

WO

Wurde genutzt wann

wer Deutsche Reichsbahn (DR)

WO

## **Schlagworte**

• 2. Weltkrieg

- Eisenbahnwagen
- Gedeckter Güterwagen
- Gleisbauwagen
- Güterwagen
- Schadwagen
- Schienenfahrzeug
- Streckenbauwagen
- Umbauwagen