

	<p>Tárgyak: Fotografie: Küchenwagen eines Gleisbauzuges der Deutschen Reichsbahn (Innenansicht), umgebauter Schadwagen, 1949.</p> <p>Intézmény: Verkehrsmuseum Dresden Augustusstraße 1 01067 Dresden +49 (0) 351 86440 info@verkehrsmuseum-dresden.de</p> <p>Gyűjtemények: Bildarchiv Waggonbau Görlitz</p> <p>Leltári szám: FS 39342</p>
--	---

Leírás

Auf dem Werksfoto ist eine Innenansicht eines Küchenwagens eines Gleisbauzuges als umgebauter Schadwagen abgebildet.

Zu vermuten ist, dass es sich um eine Innenansicht zu dem als FS 39357 gezeigten zweiachsigen Küchenwagens Dresden 750218 des Gleisbauzuges 5 der Reichsbahndirektion (RBD) Dresden handelt.

Als Folge des 2. Weltkrieges erfolgten vor allem zwischen 1947 und 1949 im VEB Waggonbau Görlitz die Reparatur und zwischen 1949 und 1952 der Umbau einer beträchtlichen Anzahl von Schadwagen. 1949 wurden 42 Güterwagen für zwei Bauzüge in Berlin und Dresden umgebaut.

Wagennummer: vermutlich Dresden 750218 (USSR-Zone/SBZ - sowjetische Besatzungszone, DDR)

Inventarisierung im Werksarchiv: 1949

Schenkung der Bombardier Transportation, Werk Görlitz
Eigentum/Sammlung der Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Fotoplatte (Glas) / Trockenes
Gelatineverfahren

Méreték:

Objektmaße (LxB): 13 x 18 cm, Objektmaße
(LxB): 5 1/8 x 7 1/16 inches

Események

Készítés	mikor	1949
	ki	VEB Waggonbau Görlitz
	hol	
Felhasználás	mikor	
	ki	Deutsche Reichsbahn
	hol	

Kulcsszavak

- 2. világháború
- Gedeckter Güterwagen
- Gleisbauwagen
- Schadwagen
- Streckenbauwagen
- Umbauwagen
- kötöttpályás járművek
- teherkocsi
- vasúti kocsi